

Feld für
Jrz - And.

Unterlage für AUZ

Durch Aufstecken des MFV-Chips wird ST1 und ST2 durch die Layout-Vorgabe gebrückt. Deshalb sind die Brücken ST1 und ST2 ohne Bedeutung und können entfallen.

Aus diesem Grunde sind die Programmierstecker aus den Fertigungsunterlagen herausgenommen worden.

Bei Flashsignalisierung 300 ms kann ST-IWV entfallen und auf Steckplatz ST4 gesteckt werden, folglich kann auch Stecker ST4 entfallen.

These: inhaltlich darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch im Original oder Kopie verändert, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte bleiben auch im Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Techn. Unterlage
19.0001.3380
ZU: connex T AUZ
19.5280.5106

6.0010.2658
A3

Ausg.	Mitteilung	Datum	Geprüft	Gesehen		Blatt
1	189133	16.01.89	<i>gle</i>	 TELENORMA Telefonbau und Normalizen GmbH	Connex T AUZ	
					326-19.5282.5106	01 G